



Hydrogeologia, Geotechnika, Pompy Ciepła

GEOLBUD S. C.

kom. 530488214, 503741881 geolbudsc@gmail.com

Karta dokumentacyjna otworu nr 1

Data wykonania: 2018-10-30

Temat: rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych

Rzędna: 134,62 m n.p.m.

X:

Y:

Sporządził(a):

mgr inż. Mariola Konopko

Sprawdził(a):

mgr inż. Małgorzata Wysocka

Adres: ul. Kozłowa, Białystok

Proba	Poziom wody	Głębokość(m)	Miąższość	Profil litolog.	Opis gruntu	Wilgotność	Waleczki	IL(n) gr.spoiste	ID(n) gr.sypkie	Sonda dynamiczna SD10
		0,08			asfalt					
		0,12			beton podkładowy					
		0,5			Nasyp budow. (piasek drobny, cz.org.), żółty	w				
		1	0,7		Piasek drobny, żółty	w			0,46	9 7 8 9
		2	0,6		Piasek gliniasty z domiesz. otoczaki (C), szaro-brąz.	mw		0,24		
		3	0,3		Piasek średni, żółty	w nw			0,49	10 9 9
		4	2,7		Gлина piaszcz. z domiesz. kamienie (B), brązowa	mw		0,18		
		5,00						0,14		

Głębokość: 5,0